




1


Выкрутить крепежи (винт пресшайба M6x20) скоб

2


Вытащить вставку.

3


Перевернуть скобы.

4


Закрепить скобы крепежами к раме стола.

5


Установить ножки к раме при помощи крепежей (винт M6x20)

6


Перевернуть стол, раздвинуть створки столешницы. Для установки вставки в разложенном положении столешницы, вставку повернуть как показано на схеме и сдвинуть столешницу с двух сторон.

8


Внимание! Нарушение последовательности и условий сборки может привести к деформации опоры и механизмов.

7


Для установки вставки в сложенном положении столешницы, вставку повернуть как показано на схеме, установить на скобы и сдвинуть столешницу с двух сторон.

I

Столешница

II

Опора/ножки

III

Винт M6x16